

Regnvej og Sandfang

Regnbygen den 25. juni 2007 forårsagede opstuvning af kloakvand i flere kældre på Ægirsvej - også hos os i nr. 22.

Vi har prøvet det før - sidst for 2 år siden - og var godt forberedt, så skaderne begrænsede sig til, hvad en grundig rengøring kunne klare.

Jeg stod i kælderen og så vandet komme som springvand op af gulvafløbene.

Det stod på i nogle minutter, og vi kunne bare se til, at vandet bredte sig over kældergulvet i ca. 10 cm højde.

Pludselig gik det med et "sug" den anden vej, og vi kunne skrabe vandet fra gulv til afløb.

Det var som om en prop i hovedledningen havde løsnet sig.


Oplevelsen har fået mig til at tænke på, om manglende tømning af sandfang i brønde og afløb har forårsaget, at materialer har passeret vandlåsene og bundfældet sig i afløbsledningen (hovedledningen midt i vejen) og dannet prop et sted.

Jeg vil derfor opfordre husejerne til at oprense sandfang i afløb, hvor der renses spande, vaskes støvler og i øvrigt tømmes faste rester ud.

Oprensningen må foregå med håndkraft på knæ og iført gummihandsker, hvis der ikke er plads til at anvende værktøj.

Hvis sandfang og ledninger holdes rene, så er der større chancer for, at vandet kan komme væk, og vandet er renere, hvis det kommer tilbage i kælderen.

Nedenfor er vist et eksempel på en "god" gammel nedløbsbrønd, der er anvendt i kældre og udenfor ved husene på Ægirsvej.



Villy Madsen